



# Saugrohrmodul PTA519-0129

Technischer Hinweis zu Sonderausstattungs-codes:

## Achtung!

Vor Montage des Saugrohrmoduls gilt es die Sonderausstattungs-codes (SA-Codes von Mercedes-Benz) zu überprüfen und mit den Fahrzeugdaten abzugleichen.

Das Saugrohrmodul ist **nicht passend** für die SA-Codes 460, 494, 637K, 929K, 937K, 940K.

Bei Nichtbeachtung könnten mögliche Folgen entstehen:

- Fehlerspeichereintrag im Motorsteuergerät.
- Motorkontrollleuchte leuchtet.
- Keine Grundeinstellung/Kennwertadaption an das Motorsteuergerät möglich.



Im Gewährleistungsfall muss ein Nachweis der Kennwertadaption und ein Fehlerspeicherprotokoll angehängt werden.